



人と地球にやさしい  
環境を考えた  
洗剤を使用しています。  
お肌など敏感な方にも  
安心です。



# ボデーコート




鉄粉除去後、フッ素樹脂が光沢を保ち、  
水洗いだけの楽々お手入れで、いつもピカピカです。

ボデー表面に付着した鉄粉を専用の鉄粉除去粘土で除去します。  
水洗いした後、コンパウンドで頑固な水あかを取り除き、ボデー表面を磨き  
上げます。最後にフッ素樹脂のコーティングをして塗装面の輝きを蘇らせます。



ボデーコート施工前



ボデーコート施工後

## 施工手順



### 鉄粉除去

高压洗淨ガンとスポンジでボデー表面に付いた  
ホコリ等を洗い流し「鉄粉除去剤」と「鉄粉除去  
粘土」でボデー表面の鉄粉を丁寧に除去します。



### コンパウンドで磨く

鉄粉を水で洗い落とした後、コンパウンドで水あかなど  
を除去しながら磨き上げます。そして、カーシャンプー  
でボデー全体を洗淨した後、エアブローで水分を取り  
除きます。



### コーティング

ボデーの下地仕上げが終了したら、専用ボデー  
コート剤で念入りにコーティングします。