



# ガラスコート

油膜を除去し、撥水コーティングで雨天の視界を良好に保ちます。



ガラスコーティングの持続性を高める為に油膜を落とします。その後、フッ素加工とシリコン加工のダブル撥水加工によって、長期にわたり効果を持続させます。



ガラスコート施工前



ガラスコート施工後

## 施工手順



### 油膜取り

ガラス面の汚れを水洗いもしくは濡れタオルでキレイにした後、ミニサンダーと専用パッドを用い、油膜取り剤で油膜を取り除きます。



### ダブルコーティング

フッ素系コート剤とシリコン系コート剤の2液を塗布します。フッ素系コート剤により、強力に撥水し、シリコン系コート剤により、強力な撥水が持続します。



### 仕上げ

濡れタオルでガラス面をキレイに拭き上げ完成です。長期間にわたり撥水効果を持続させます。